

**WML** .....

**OPZIONI A RICHIESTA :**

- Colonna inox portaindicatore (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio inox .....
- Colonna inox portaindicatore (Ø 38 mm, h 700 mm) con staffa in acciaio verniciato .....
- Verificazione prima in abbinamento a ns modulo di pesatura **M** ....
- **TARATURA** dell'indicatore in abbinamento alla piattaforma con **CERTIFICATO DI RIFERIBILITÀ SIT** (idoneo sistemi ISO9001)

**OPTIONS ON REQUEST :**

- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with stainless steel mounting bracket. ....
- Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) with painted steel mounting bracket. ....
- Initial verification (Legal Metrology) **M** .....
- **Calibration** of the weight indicator linked together with platform, **SIT traceability certificate** included. ....



Indicatore di peso in ABS, idoneo per installazione da tavolo o fissaggio a colonna. Dimensioni: 270 x 165 x 140 mm. Display semialfanumerico LCD retroilluminato 6 digit da 26 mm, 7 segmenti. Tastiera impermeabile con 12 tasti funzione. Batteria interna ricaricabile 6V 4Ah con cavo di rete 230Vca.

ABS weight indicator suitable for desk or column mounting.

Dimensions: 270 x 165 x 140 mm. Six-digit semialphanumeric LCD display (26 mm high), 7 segment. 12-keys impermeable keyboard. Rechargeable internal battery 6V 4Ah with 230VAC power supply cable.

**Funzioni principali**

- Possibilità di stampa peso lordo, netto, tara, tara predeterminata (data, ora, logo-intestazione cliente con stampante STAVT, vedi pag 190).
- Contapezzi a campionatura fissa (10 - 20 - 50 - 100 pezzi).
- Totalizzatore di peso con possibilità di stampa n° pesata, valore memorizzato, n° totale pesate memorizzate e totale peso memorizzato.
- Controllo peso con segnalatore acustico.
- Funzione HOLD (blocco del peso visualizzato).
- Strumento a campo unico o campi di pesatura plurimi (max 2).
- Calibrazione solo con peso campione da tastiera.

**USCITA SERIALE RS232:**

- per collegamento a PC/PLC (trasmissione continua, manuale, a peso stabile).
- per collegamento a stampante e/o RD (registratore dati su memoria Compact Flash, vedi pag. 188).

**Main Functions**

- Possibility of printing gross weight, net weight, tare, predetermined tare (date, time, customer logo/header with printer STAVT, see page 190).
- Counting (10 - 20 - 50 - 100 pieces).
- Totalizing with possibility of printing number and weight value of single weighed, total stored weight.
- Weight checking with alarm.
- HOLD function (block of the displayed weight).
- Weighing single range or multi range instrument (max 2).
- Sample weight calibration performed from front panel keys.

**RS232 SERIAL OUTPUT :**

- suitable for connection to PC/PLC (continuous transmission, manual, at steady weight).
- for PRINTER connection and/or RD (data recorder on Compact Flash memory, see page 188).

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
**TECHNICAL FEATURES**

ALIMENTAZIONE e POTENZA ASSORBITA  
 N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO  
 ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO  
 LINEARITA'  
 DIVISIONI INTERNE  
 CAMPO VISUALIZZABILE  
 CAMPO DI MISURA  
 N. DECIMALI  
 RISOLUZIONE LETTURA  
 PORTE SERIALI  
 BAUD RATE  
 UMIDITA' (non condensante)  
 TEMPERATURA DI STOCCAGGIO  
 TEMPERATURA DI LAVORO

230VAC +/- 10 % ; 10 W  
 max 4 ( 350 ohm )  
 5VDC / 100 mA  
 < 0.01% Full Scale  
 max 999999  
 - 2000 + 999999  
 - 1 mV ; + 15 mV  
 0 - 3 ;  
 x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50  
 RS232  
 1200, 2400, 4800, 9600  
 85 %  
 - 20°C + 50°C  
 - 10°C + 40°C

POWER SUPPLY and CONSUMPTION  
 NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL  
 LOAD CELL SUPPLY  
 LINEARITY  
 INTERNAL DIVISIONS  
 DISPLAY RANGE  
 MEASURE RANGE  
 DECIMALS  
 DISPLAY INCREMENTS  
 SERIAL PORTS  
 BAUD RATE  
 HUMIDITY (condensate free)  
 STORAGE TEMPERATURE  
 WORKING TEMPERATURE